


Правила погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, хранения, разбора поддона с элементами мощения



Для исключения повреждения изделий в процессе погрузочно-разгрузочных работ и хранения рекомендуется соблюдать общие требования к данным видам работ. Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение изделий следует проводить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается:

- разгружать изделия со свободным их падением;
- перемещать изделия волоком, без катков и прокладок.

При транспортировании плит на поддонах (транспортных пакетах) изделия должны быть надежно закреплены, располагаться в пределах площади поддона, высота ножек поддонов должна обеспечивать возможность захвата краном или автопогрузчиком, конструкция поддона должна обеспечивать общую жесткость упаковочной единицы и сохранность изделий при транспортировании.

Высота штабеля плит и упаковочных единиц на поддонах при транспортировании должна быть не более 1,5 м. Погрузка и выгрузка плит должны осуществляться способами, исключающими повреждения изделий и упаковки, погрузка плит навалом и разгрузка их сбрасыванием не допускаются. Площадка для хранения должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

Для создания равномерного цвета покрытия следует перемешивать изделия — брать и укладывать их одновременно с нескольких транспортных поддонов, в том числе однотонную продукцию и изделия с многоцветным слоем «Колормикс».

Разборку поддонов производить в вертикальном направлении

